

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2014-00112

Virksomhedens navn	Finn Autoværksted A/S
Virksomhedens adresse	Håndværkervej 1, 7323 Give
Virksomhedens CVR nummer	26098440
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, med angivelse af listepunkt)	Q01 - Autoværksted
Dato for tilsyn	9. februar 2016
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematisyn osv.)	Rutinetilsyn
Deltagere fra virksomheden	Finn Hoffmann
Tilsynet blev udført af	Pia Hamborg, Teknik & Miljø
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er <i>ikke</i> meddelt indskærpelser, påbud eller forbud
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Egenkontrol (spildevand) viser at olieindholdet i spildevand er højt.