



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Vejle Kommune, Teknik og Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle
Att.: Karin Overby

Udskrevet: 22-07-2021
Version: 1
Modtaget: 19-07-2021
Analyseperiode: 19-07-2021 -
22-07-2021
Ordrenr.: 651293

Sagsnavn: Vejle
Lokalitet: Stn. 630-9200
Prøvested: 630-9200, Tirsbæk strand
Udtaget: 19.07.2021 kl. 10:45
Prøvetype: Badevand - Badevand 2020 +
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Vejle Kommune, Teknik og Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, Att. Karin Overby

| Prøvenr.: | 135742/21 | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------|----------|
| Parameter | Resultat | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
| Prøvetagning Badevand | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | |
| Udtaget klokken | 10:45 | - | | | |
| Antal badende | (1) | - | | | |
| Vandtemperatur | 17.7 | °C | | | |
| Visuel bedømmelse | (0) | - | | | |
| Sigtedybde | >1 | meter | | | |
| Skydække | (9) | Kode | | Målt i felten | |
| Nedbør | (1) | mm | | | |
| Vind fra | V (270) | - | | | |
| Vindstyrke | (3) | - | | Kode | |
| Strøm fra | 0 | - | | | |
| pH ved prøvetagning | 8.15 | pH | | DS/EN ISO 10523:2012 | |
| Laboratoriets målinger: | | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - | Visuel | |
| Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | DS/EN ISO 7899-2:2000 | 11 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | 10 | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 11 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative målesikkerhed