

Anlægs- og driftsoplysninger OK bilvaskeanlæg, med biologisk renseanlæg, og Svanemærket				
Virksomhed:	OK a.m.b.a		Dato:	22.08.2024
Adresse:	Godthåbsvej 55, 7100 Vejle		Udarbejdet af:	PRA
CVR:	39 17 04 18		P-nr.:	
Kontaktperson:	OK Att. Peter Rasmussen		Tlf.:	20124241
Adresse:	Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J		Mail:	pra@ok.dk
Evt. bemærk.:				
Vaskeanlæg	Vaskeproces:	Børstevask, roll-over. Bilen placeres i hallen og maskinen kører frem og tilbage		
	Driftstid:	Alle dage 7:00 – 22:00		
Renseanlæg:	Biologisk rense- og recirkuleringsanlæg. Der henvises til separat <i>spildevandsteknisk redegørelse</i>			
Antal vask, forbrug af vaske- og rengøringsmidler, vand, samt mængde af udledt spildevand.				
Vaskehal antal:	2		Pr. vask	Pr. år
Forventet antal årlig vask - total:				33.000
Vandforbrug, pr. vask i liter og pr. år i m ³ : Inkl 10 l pr.vask til afkalkning, manuel forvask og rengøring af vaskehal			40	1.320
Forventet svind - ved fordampning og vedhæftning på bilen, i liter pr. vask og i m ³ pr. år:			14	462
Forventet nedbør på forvaskepladsen (25 m ² , 800 mm/år) i m ³ pr. år:				40
Forventet udledning til kloak i m ³ pr. år:				898
Vaskemidler og vægtet forbrug:			* Gennemsnit pr. vask i ml.	I liter
Skum forvask			10	330
Shampoo til bilvask			11	363
Insektrens			5	165
Fælgrens			5	165
Skyllevoks tørrehjælp			10	330
Voksbehandling			5	165
Poleringsmiddel			10	330
Sæbe for manuel forvask			2	66
Anvendte rengøringsmidler og forbrug:				
Rengøringsmidler	Lensitil Top eller Prelavan Swan			40
Afkalkningsmidler	Superkalk eller Fortex Plus			40

*) Forbrug af vaskemidler er beregnet på grundlag af maskinens gennemsnitlige dosering og i forhold til andel af valgte vaskeprogrammer.

Supplerende oplysninger:

Datablade opbevares på anlægget og fremsendes med ansøgning eller kan rekvireres hos ansøger

De anvendte vaskemidler er Svanemærket. De anvendte rengøringsmidler er uden indhold af A- og B-stoffer

Rengøring af vaskehallen foretages 15 – 20 gange årligt, med højtryksrensere.

Desuden rengøres vaskehallen, af personalet, ved spuling med vandslange, efter behov.

Version: 2. 2019